

Otrokovice 30.6.2025

Věc: Výpadek elektrické energie 27.6.2025 – vadný přístrojový transformátor proudu VN

Vážení odběratelé, velmi si Vážíme toho, že využíváte námi poskytovaných služeb v rámci lokální distribuční soustavy TOMA.

Naše společnost, jako licencovaný lokální distributor, se snaží dodržovat všechny sledované parametry kvality dodávky, zejména vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 41/2010 Sb. v platném znění.

V pátek 27.6.2025 v čase 15:27 došlo při odstraňování poruchy ke zkratu s otevřeným obloukem v rozvodně SS3. Příčinou této události byl přístrojový transformátor proudu VN, který selhal. K obnovení dodávky došlo v čase 15:45.

Velmi se touto cestou omlouváme za vzniklé komplikace, bohužel se jednalo o poruchový stav přístrojového zařízení, který se nedal nikterak předpovídat.

Detailní popis situace:

Dne 26.6.2025 v čase 15:35 byla detekována porucha v rozvodné soustavě hladiny 6kV – zemní spojení. Tato porucha nikterak neomezovala odběratele, ovšem bezpečnost přenosu el.energie v naší rozvodné síti. Nalezení původu této poruchy bylo velmi obtížné. Příčina byla zjištěna v pátek 27.6.2025 v čase 15:10. Následně byly podniknuty kroky k jejímu bezpečnému odstranění. Při těchto manipulacích došlo ke zkratu s otevřeným obloukem, který byl způsoben selháním přístrojového transformátoru proudu VN. Ke zkratu došlo v čase 15:27. Tato událost způsobila přerušení dodávky el.energie skrze rozvodnu SS3. Následně bylo zatížení rozvodny přeneseno na záložní transformátor a dodávka el.energie byla obnovena v čase 15:45. Příčina selhání měřicího trafo proudu je v šetření.

Dotčené budovy výpadkem el.energie:

- budova 45abc, budova 35ac, budova 36ac, budova 46, budova 56a

Děkuji Vám za schovívavost a pochopení této výjimečné události.

S pozdravem

TOMA, a.s.
tř. Tomáše Bati 332
765 02 OTROKOVICE
DIČ: CZ18182813

Ing. Matěj Reiskup
vedoucí odboru distribuce energií